



SERVICE INFO – INA 0160



Механизъм за свободен ход на генератор 535 0303 10

Визуални различия

Производител:	Toyota
Модели:	Auris, Corolla, Yaris
Двигател:	1.4 Diesel
Артикулен номер:	535 0303 10
OE номер:	27415-33100



За настоящият списък направете справка в каталога

Снимка: Визуални различия при механизъм за свободен ход на генератор 535 0303 10

Две различни версии на механизъм за свободен ход на генератор могат да бъдат монтирани на генератор Denso, в автомобилите изброени горе.

Снимка показва производствения дизайн (ляво) и дизайна за пазара за вторично вграждане (дясно) на механизъм за свободен ход на генератор 535 0303 10.

Двата механизма за свободен ход на генератор се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

За демонтажа и монтажа на механизма за свободен ход на генератор е необходим специализиран инструмент (например SAAM арт. номер 400 0444 10).

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0160