



SERVICE INFO – INA 0164



Diferențele vizuale

Brațul întinzător 534 0241 10 este înlocuit cu 534 0610 10

Producători: Alfa, Cadillac, Fiat, Lancia, Opel, Saab, Suzuki, Vauxhall

Modele:

Alfa: Brera, Giulietta, Mito, Spider, 159
Cadillac: BLS
Fiat: Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Freemont, Punto, Linea, Sedici, Stilo
Lancia: Delta, Musa
Opel/ Vauxhall: Astra, Combo, Signum, Vectra, Zafira
Saab: 9-3, 9-5
Suzuki: SX4

Motorizare: 1.6, 1.7, 1.9, 2.0

Nr. identificare

piesă: 534 0241 10 (înlocuiește)
 534 0610 10 (nou)

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



Figura 1: model vechi



Figura 2: Nou design

Dezvoltarea continuă a produselor noastre a impus optimizarea și înlocuirea brațului întinzător pentru motoarele din listă. Astfel, întinzătorul 534 0241 10 a fost înlocuit cu piesa nr. 534 0610 10.

Imaginile de mai sus prezintă diferențele vizuale dintre modelul precedent și cel nou.

Diferențele sunt doar de ordin vizual. Ambele piese îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0164

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.ro>

www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT