



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Polia livre do alternador 535 0330 10

Diferenças visuais

Fabricantes:	Hyundai, Kia
Modelos:	
Hyundai:	ix 55
Kia:	Borrego, Mohave
Motor:	3.0 diesel
Alternador:	
Denso:	104210-1741
N.º de artigo:	535 0330 10

Consulte a atribuição atual nos catálogos



Figura 1: versão anterior



Figura 2: versão nova

Devido ao desenvolvimento contínuo dos nossos produtos, a polia livre do alternador com o número de artigo 535 0330 10 foi modificada.

Esta informação de serviço demonstra o aspeto visual da versão anterior (figura 1) e da versão nova (figura 2).

Durante a fase de modificação, é possível que ambas as versões se misturem.

Ambas as versões apenas se diferenciam no aspeto, cumprem as especificações técnicas e podem ser utilizadas sem limitações.

Observar as indicações do fabricante do veículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt

