



SERVICE INFO – INA 0188




Napínací rameno 533 0075 30

Dbejte na délku šroubů

Výrobci:	Seat, Volkswagen
Modely:	
Seat:	Alhambra, Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo
Volkswagen:	Caddy, Golf, Polo, Sharan, Transporter, Vento
Kódy motorů:	AAC, AAM, ABA, ABS, ABF, ABN, ACC, ADC, ADD, ADL, ADY, ADZ, AEH, AEK, AEP, AER, AFT, AGG, AKL, AKR, AKS, ANN, ANP, APF, ATM, ATU, AUR, AWF, AWG, AXG, EZ, 2E, 1F
Obj. č.:	533 0075 30 529 0089 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů



Obrázek: Vlevo, nové provedení/vpravo, staré provedení

V rámci stálého dalšího vývoje našich produktů bylo modifikováno napínací rameno 533 0075 30. V důsledku toho jsou pro montáž v novém provedení potřebné kratší šrouby. Šrouby M8x35 se mění na M8x22.

Pro nové napínací rameno 533 0075 30 lze pro profesionální opravu použít pouze šrouby s rozměrem M8x22!

Tato servisní informace ukazuje optické rozdíly stávajícího provedení (obrázek vpravo) a nového provedení (obrázek vlevo).

Ve fázi přechodu může docházet k dodávkám se šrouby a bez šroubů.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0188