



## INA INFORMAZIONE TECNICA



# Tenditore della catena di distribuzione INA

Versione ottimizzata ora disponibile come parte di ricambio

Costruttore: BMW  
MINI

Modelli: 1 (F20, F21, F40)  
2 (F22, F23, F44, F45, F46, F87, G42, G87, U06)  
3 (F30, F31, F33, F34, F80, G20, G21, G28,  
G80, G81)  
4 (F32, F33, F36, F83, G22, G23, G26, G82,  
G83)  
5 (F10, F11, F90, G30, G31, G60, G61)  
6 (G32)  
7 (G11, G12)  
Cooper D / SD (F54, F55, F56, F60)

Motori: N47  
B47  
N57

N. parte: 551 0137 10  
559 0022 30  
559 0030 10  
559 0030 30  
559 1713 20  
559 1774 20

Vedere il catalogo ricambi per l'assegnazione corrente

Nell'ambito del programma di miglioramento continuo della qualità del produttore, il tendicatena (Figura 1) delle generazioni di motori BMW N47, B47 e N57 è stato modificato durante la produzione e ottimizzato per gli attuali sistemi di trasmissione della catena di distribuzione.

I tendicatena di ultima generazione (Figura 2) hanno ora una lunghezza di 94 mm (versione precedente 86 mm).

Vi sono inoltre differenze visive nel design del tendicatena. Il nuovo design è ora disponibile con i numeri di parte sopra menzionati. Il tendicatena ottimizzato migliora il precarico della catena. Ciò migliora significativamente la rumorosità e il comportamento all'usura, soprattutto nelle partenze a freddo, ma anche in tutte le altre condizioni di funzionamento e di carico.



Figura 1: Versione precedente del tendicatena di distribuzione



Figura 2: Nuova versione del tendicatena di distribuzione

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

**Schaeffler Italia S.r.l.**  
Business Division Automotive Aftermarket  
Via Varesina 158/162, 20156 Milano  
Tel. 02 8450 4391  
assistenza-aftermarket@schaeffler.com  
www.repxpert.it

SCHAEFFLER  
**REPXP**PERT