

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445010274

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja

Produktspezifische Informationen

Programm Nein

Freischalten Nein

Anpassungswerte zurücksetzen Nein

Bluten Ja Handförderpumpe in Rücklauf während sta

Einstellung_1 Nein

Einstellung_2 --

Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

Abschaltventil

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.