

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445110044

 spezielle Werkzeuge benötigt? Nein

Produktspezifische Informationen

Programm

 Nein

 Gradation; alle gleich

Alle durch Büchli überholte oder Bosch Injektoren betrachten als code "2"
 Bestehende Injektoren hatte markierung: blau= 1, grün= 2

Freischalten

 Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

 Nein


Bluten

 Nein

Einstellung_1

 --

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

