

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445110209

spezielle Werkzeuge benötigt?

Produktspezifische Informationen

Programm

IMA code (7 Stellen)


Freischalten

Anpassungswerte zurücksetzen

Bluten

Einstellung_1

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

9 Nm (2 stück gleichmäßig anziehen)

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

23 Nm

Einlasskrümmer

M6: 10 Nm, M7: 15 Nm, M8: 22 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Dichtung einlass erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

