

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445110468

spezielle Werkzeuge benötigt?

Produktspezifische Informationen

Programm	Ja	IMA code (7 Stellen)	
Freischalten	Nein		
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein		
Bluten	Nein		
Einstellung_1	Nein		
Einstellung_2			



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

8 Nm + 270°

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

28 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Befestigungsschrauben erneuern

Empfehlung: Dichtring ersetzen

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.

