

Produkt Infoblatt		Rober	t Bosch	0445110614
spezielle Werkzeuge benötigt? Nein				
Produktspezifische Informationen				
Programm	Ja	IMA code (9	Stellen)	LARCE LARCE
				1845 81624
Freischalten	Nein			9710 FTH KAR
Anpassungswerte zurücksetze	nNein			
Bluten	Ja	30 s auf Zür	ndung schalten	
Einstellung_1	Nein			
Einstellung_2				
Anziehdrehmomente				
Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf 20 Nm				
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern			M12: 24 Nm, M14: 28 Nn	n
				<u> </u>
				A second second

Pfand bedingungen:

Dichtring erneuern

- -äußerlich intakt,
- -kein mechanischer Schaden,

Befestigungsschrauben erneuern

- -nicht demontiert,
- -keine starke Korrosion.





Montageanleitungen



Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern