

Produkt Infoblatt

VDO

A2C59513484

spezielle Werkzeuge benötigt?

Produktspezifische Informationen

Programm

Kalibration code (6 Stellen)

Freischalten

Anpassungswerte zurücksetzen

Bluten

Einstellung_1

Einstellung_2



Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

30 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

28 Nm

Montageanleitungen

Empfehlung: Keramischfett brauchen bei Injektor

Dichtring erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.