

## Information du produit

Robert Bosch

0445110030

Besoin des outils spéciaux?

Non

## Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs  
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur\_1

--

Réglage sur moteur\_2

## Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

10 Nm (Serrez les deux uniformément)

Connections tubes hautes pression

30 Nm

collecteur d'admission

M6: 10 Nm, M7: 15 Nm, M8: 22 Nm

## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le(s) joint(s) d'admission

### Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

