

Information du produit

Robert Bosch

0445110087

Besoin des outils spéciaux?

Information spécifique du produit

Programmer

Déconnecter

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Purger

Réglage sur moteur_1

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

1: Ecrous des 2 côtés: 6 Nm 2: Côté volant: +360°

Connexions tubes hautes pression

27 Nm

Instructions de montage

remplacer les boulons et les écrous

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

