

Information du produit

Robert Bosch

0445110091

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

gradation; X,Y, Z, utiliser l'un l'autre

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non


Purger

Non

Réglage sur moteur_1

--

Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

33 Nm

Connections tubes hautes pression

28 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

