

Information du produit

Robert Bosch

0445110251

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

Code IMA (6 caractères)

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger


Non

Réglage sur moteur_1

--

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Connections tubes hautes pression

28 Nm

Injecteur/-pince de montage culasse

D5244T > T3: 28Nm, D5244T4 > T9: 13 Nm

Instructions de montage

Remplacer les vis à serrage unique
remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

