

Information du produit

Robert Bosch

0445120066

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Non

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

5 Nm + 120°

Connections tubes hautes pression

25 Nm

connexion électrique de l'injecteur

1,5 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace la bague d'étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

