


Information du produit

VDO

A2C59511609

Besoin des outils spéciaux? Oui

- 1: Soulever le moteur afin de démonter le support moteur
- 2: Pige de calage du vilebrequin dans bloc moteur et plaque de calage pour arbre à cames
- 3: Extracteur pour pignon d'arbre à cames



Information spécifique du produit

Programmer Non



Déconnecter Non

Réinitialiser les valeurs d'adaptation Non


Purger Oui Connectez le soufflet avant le filtre

Réglage sur moteur_1 Oui

arbre à came avec des outils (avec vilebrequin fixé)



Réglage sur moteur_2



Couples de serrage

fixation de flasque du pompe à carburant

roue motrice sur pompe à carburant

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

conseil: remplace le joint de bride

conseil: remplace la bague d'étanchéité

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

--	--	--	--