

Information du produit

VDO

A2C9626040080

Besoin des outils spéciaux?

Non

Information spécifique du produit

Programmer

Oui

code de calibration (6 caractères)

Si programmation du code de calibration sur le véhicule nécessite 7 positions, utilisé "0" pour la dernière position.

Déconnecter

Non

Réinitialiser les valeurs
d'adaption

Non

Purger

Non

Réglage sur moteur_1

Non

Réglage sur moteur_2

--



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

8 Nm + 270°

Connections tubes hautes pression

28 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.