

Information du produit

Denso


DCRI106130

Besoin des outils spéciaux? Oui

EN-48560

Aligner les injecteurs

Attention: les injecteurs Exchange ont un nouveau code d'identification sur le corps, utilisez-le à la place de l'original.



Information spécifique du produit

Programmer Oui Non Code ID (22 caractères)

Déconnecter Non Oui

Réinitialiser les valeurs d'adaption Non Oui

Purger Non Oui

Réglage sur moteur_1 Non Oui

Réglage sur moteur_2 -- Oui



Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse 40 Nm, déserrer 2 tours, 32 Nm

Connections tubes hautes pression 25 Nm

bouchon de couvercle de soupape 10 Nm

Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

Remplacer les vis à serrage unique

conseil: remplacer le joint de couvercle de soupape

Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.