

Productinformatieblad

Robert Bosch

0445110049

Speciaal gereedschap nodig?

Product specifieke informatie

Programmeren

Classificatie code

Alle nieuwe en gereviseerde verstuivers worden als klasse C0 beschouwd.

Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Afstelling op motor_1

Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

10 Nm (2 stuks gelijkmatig aandraaien)

Leidingkoppelingen (hoge druk)

30 Nm

Inlaatspruitstuk

M6: 10 Nm, M7: 15 Nm, M8: 22 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen

Advies: inlaatkpakking(en) vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

