

Productinformatieblad

Robert Bosch

0445110141

Speciaal gereedschap nodig?

Product specifieke informatie

Programmeren

Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Afstelling op motor_1

--

Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop

1: Moeren beide zijden: 6 Nm 2: Vliegwielzijde: +360°

Leidingkoppelingen (hoge druk)

1: rail 22 Nm 2: verstuiver 25 Nm 3: rail 27 Nm

Montagevoorschriften

Bouten/tapeinden en moeren vervangen

Brandplaat vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

