


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445110634


Speciaal gereedschap nodig? ☐ Ja

Verstuivers kunnen erg vast zitten. Neem contact op indien u niet de benodigde apparatuur heeft om hiermee om te gaan.



Product specifieke informatie

Programmeren	☐ Ja	IMA code (7 karakters)	
Vrijschakelen	☐ Nee		
Adaptiewaarden resetten	☐ Nee		
Ontluchten	☐ Nee		
Afstelling op motor_1	☐ Nee		
Afstelling op motor_2	☐		



Aantrekmomenten

Verstuiver/-klem aan cilinderkop	35 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	32 Nm

Montagevoorschriften

Brandplaat vervangen
 Advies: Brandstoffilter vervangen
 Advies: vervang afdichtingsring

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

