

INFORMACIÓN IMPORTANTE INFORMATION IMPORTANTE IMPORTANT INFORMATION



REFERENCIA KIT
RÉFÉRENCE KIT
KIT REFERENCE

· 425.861

MARCAS
MARQUES
BRANDS

· Nissan
· Opel
· Renault
· Vauxhall

TEL. PEDIDOS
(+34) 934 990 250

FAX
(+34) 934 990 799

WWW.TRICLO.ES
triclo@triclo.es

CARRER JOSEP ROS I ROS, 38 -
40 POLÍGON INDUSTRIAL LA
CLOTA, 08740, SANT ANDREU
DE LA BARCA, BARCELONA.



¡ATENCIÓN! [ES]

Por favor, antes de instalar el kit de distribución, compare el piñón del cigüeñal de este kit con el que va a ser reemplazado.

· El piñón de cigüeñal de este kit puede ser de **33mm** o **38mm** de altura.

Es imprescindible usar el que tiene **la misma altura que el instalado** en el coche. La colocación del piñón equivocado podría **dañar el kit y el motor**.

EL USO DEL PIÑÓN INCORRECTO ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE LA GARANTÍA DE ESTE KIT [425.861].

ATTENTION! [FR]

Veuillez, avant d'installer le kit de distribution, comparer le pignon de vilebrequin de ce kit par lequel il va être remplacé.

· Le pignon de vilebrequin de ce kit peut être de **33mm** ou **38mm** d'hauteur.

Il est essentiel d'utiliser celui qui a **la même hauteur que celui installé** dans le auto.

Le placement du pignon incorrect **pourrais entraîner des dommages**.

L'UTILISATION DU PIGNON INCORRECT INVALIDERONT LA GARANTIE DE CE KIT [425.861].

ATTENTION! [EN]

Before the installation of this timing chain kit, please compare the crankshaft sprocket of this kit with the one fitted in the car which is going to be replaced.

· The crankshaft sprocket of this kit can have a height of **33mm** or **38 mm**.

It's essential to **install the same height sprocket** than the one in the car.

The installation of the wrong sprocket might lead to important **damages in the car**.

THE INSTALLATION OF THE WRONG SPROCKET WILL AUTOMATICALLY CANCEL THE WARRANTY OF THIS KIT [425.861].