




CRITERII DE ACCEPTARE TAXĂ DE PRODUS CASETĂ DIRECȚIE



1. Rugină excesivă




2. Conducte deteriorate sau lipsă




3. Deteriorare ax angrenare



4. Roată dințată lipsă sau spartă




5. Filet șurub deteriorat




6. Tijă bieletă direcție deteriorată, deformată, ruptă sau lipsă



7. Conductă principală deformată, îndoită, turtită



8. Elemente turnate deteriorate



9. Piesă ruptă sau modificată



10. Conector deteriorat sau spart

În cazul defectelor mai sus prezentate, nu putem prelua caseta de direcție demontată de pe mașină ca taxă de produs.

