



PIERBURG



PI 2204


Só para técnicos especializados!

1/2

## PRODUCT INFORMATION

# RADIADORES PARA O CIRCUITO DO LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO

A Motorservice está expandindo seu portfólio de produtos e, além de componentes como a bomba de água, recentemente também oferece radiadores para o resfriamento do motor. Os radiadores são frequentemente chamados de resfriadores. Com seus 46 radiadores, a Motorservice neste momento cobre veículos da BMW, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Volvo e Porsche. Os produtos de qualidade OE da Pierburg são um componente importante do arrefecimento do motor, pois dissipam o calor do motor e evitam o superaquecimento.



O atrito e a combustão geram um calor enorme no motor. Parte desse calor é absorvido pelo líquido de arrefecimento. A bomba de água, também conhecida como bomba do líquido de arrefecimento, transporta o líquido de arrefecimento quente para o radiador. Na maioria dos casos, este localiza-se na parte frontal do veículo. O fluido de arrefecimento flui pelos canais finos do radiador. Ao mesmo tempo, o vento gerado durante a condução passa através do radiador e dissipa o calor. Em geral, o radiador é acompanhado de um ventilador para garantir o resfriamento ideal.

Em caso de vazamentos no radiador, é essencial substituí-lo para evitar superaquecimento e danos permanentes ao motor e a outros componentes.

É importante sempre usar um anticongelante adequado, pois, caso contrário, os canais finos do radiador podem explodir quando congelados. Além disso, o anticongelante ajuda a proteger contra corrosão.



**PI 2204**

Só para técnicos especializados!

2/2

**Com 46 radiadores, disponibilizamos um amplo portfólio de produtos para uma grande variedade de motores.**

Nº do produto	OEM	Nº de ref.	Exemplos de aplicações
7.14928.01.0	BMW	17118672012	F18/N20
7.14928.02.0	BMW	17117559273	E90
7.14928.03.0	BMW	17118623369	F25/N20/N55
7.14928.05.0	BMW	17117547059	E89/90
7.14928.06.0	BMW	17118672104	F35/F30
7.14928.07.0	BMW	17119797807	G08
7.14928.08.0	BMW	17117562079	E90/N52
7.14928.09.0	BMW	17117617639	F56
7.14928.10.0	BMW	17117807624	F15/F16
7.14928.11.0	BMW	17118482624	F35LCI
7.14928.14.0	BMW	17118650745	G12 (06.30.2017)
7.14928.15.0	BMW	17118743664; 17118686026	G12/G38 (01.07.2017-)
7.14928.16.0	Mercedes-Benz	0995001303	W166
7.14928.17.0	Mercedes-Benz	2515000603	W164/W251
7.14928.18.0	Mercedes-Benz	2045001603	W204/W212/X204
7.14928.19.0	Mercedes-Benz	2215002603	W221/S350/S300
7.14928.21.0	Mercedes-Benz	2465001303	W246/W156
7.14928.22.0	Mercedes-Benz	2045003603	W204
7.14928.23.0	Mercedes-Benz	0995007303	W205/C200
7.14928.24.0	Land Rover	LR162110	RS 2014 -
7.14928.25.0	Land Rover	LR006715	F2/RE/S80L/XC60
7.14928.26.0	Land Rover	LR015560	D4 RS10
7.14928.27.0	Land Rover	LR015561	D3 3.0D
7.14928.28.0	Land Rover	LR062670	RS 2013 -
7.14928.29.0	BMW	17113415693	E83
7.14928.30.0	BMW	17118672102	F20/30/1.6T
7.14928.32.0	BMW	17118741830	F30LCI/F34LCI
7.14928.33.0	BMW	17119071518	E46
7.14928.34.0	BMW	17117570821	R52
7.14928.35.0	BMW	17118642743	G08
7.14928.36.0	BMW	17118666811	G20/G28
7.14928.37.0	BMW	17118742604	G38
7.14928.39.0	BMW	17118666748	G20/G28
7.14928.40.0	Porsche	9A712125110	95B
7.14928.41.0	Porsche	9A712125300	971
7.14928.42.0	Mercedes-Benz	0995002003	W205
7.14928.44.0	Mercedes-Benz	6365010201	W636
7.14928.45.0	Mercedes-Benz	2115000102	W211
7.14928.46.0	Mercedes-Benz	0995001703	W205
7.14928.47.0	Mercedes-Benz	1975000003	W204/W212
7.14928.48.0	Mercedes-Benz	2215003203	W221/S500CGI/S600
7.14928.49.0	Mercedes-Benz	0995004803	W166
7.14928.52.0	Mercedes-Benz	0995005003	W205
7.14928.53.0	Jagura	C2C36506	F-TYPE
7.14928.54.0	Land Rover	LR021777	D4
7.14928.56.0	Volvo	31293550	XC90

\* Os números de referência indicados servem apenas para efeitos comparativos e não podem ser utilizados em faturas para os consumidores finais. Reservadas alterações e divergências de imagens. Para alterações relativas à atribuição e substituição, ver os respectivos catálogos válidos ou os sistemas baseados na TecAlliance.