




SERVICE INFO – LuK 0029



Οδηγίες τοποθέτησης

για τα LuK RepSet, 624 3200 09 και 624 3200 34

Κατασκευαστής:	Renault
Μοντέλα:	Megane I Megane II Senic II
Έτος μοντέλου:	από 01.2002
Κινητήρες:	F4R 746 F4R 770 F4R 771
Κωδικός ανταλλακτικού LuK RepSet:	624 3200 09 624 3200 34



Εικόνα 1: Δίσκος συμπλέκτη με πλαστικό δακτυλίδι

Ένας DFC (Damped Flywheel Clutch) είναι εγκατεστημένος από το εργοστάσιο στα αυτοκίνητα που αναφέρονται παραπάνω. Το DFC είναι μια αναβάθμιση του Βολάν Διπλής Μάζας. Στα DFC, ο δίσκος, το πλατό, οι βίδες του στροφάλου και το ΒΔΜ είναι συνδυσασμένα σε μια συμπαγή μονάδα. Για να απλοποιηθεί η διαδικασία τοποθέτησης στο κινητήρα στη γραμμή παραγωγή, ο δίσκος του συμπλέκτη είναι εξοπλισμένος με ένα πλαστικό δακτύλιο. Ο σκοπός αυτού του δακτυλίου είναι να συγκρατεί τις βίδες του στροφάλου στις τρύπες του DFC.

Οι δίσκοι συμπλέκτη χωρίς πλαστικό δακτυλίδι περιλαμβάνονταν γενικά σε προηγούμενα LuK RepSets. Ανάλογα με τη συχνότητα της επισκευής, και οι δυο εκδόσεις του δίσκου μπορούν να τοποθετηθούν στο αυτοκίνητο. Η Schaeffler Automotive Aftermarket τώρα περιλαμβάνει δίσκους συμπλέκτη με πλαστικό δακτύλιο στα LuK RepSets.

Σημείωση:

Ο πλαστικός δακτύλιος δεν έχει καμία επιρροή στη λειτουργία του συμπλέκτη. Μπορεί να παραμείνει τοποθετημένο ή μπορεί να αφαιρεθεί με το ίδιο αποτέλεσμα!

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REP>XPERT

LuK 0029