



LuK Service Info



TB1131

Part Nr. 633 3153 10 – 295/330mm TGU6

Manufacturer: FENDT FARMER

Model: 206F, FA, S, V, VA, 207F, FA, S, V, VA
208 F, FA, S, V, VA, 209F, FA, S, V, VA

Art.-Nr.: 633 3153 10

**633 3153 10 replaces / ersetzt /
remplace / sustituye a / sostituisce
233 0033 22 + 332 0004 26**



633 3153 10 = 233 0033 11 + 332 0004 10 + 500 1056 40 + 500 0675 20 + 500 0058 10 + 410 0097 40



LuK are pleased to introduce a new designed clutch for the Fendt Farmer models. The new clutch is fully interchangeable with the current version clutch and can be installed with no modifications required to the vehicle or flywheel. 411 0195 10 12 x M8 x 1.25 x 65mm + Conical washer fixation bolts are supplied with the new design.



LuK se complace en presentar un nuevo embrague diseñado para los modelos Fendt Farmer. El nuevo embrague es totalmente intercambiable con el embrague de la versión actual y se puede instalar sin necesidad de modificaciones en el vehículo o el volante de inercia. 411 0195 10 12 pernos de fijación M8 x 1,25 x 65mm + Arandela cónica se suministran con el nuevo diseño.



LuK freut sich, eine neu gestaltete Kupplung für die Fendt Farmer Modelle vorstellen zu können. Die neue Kupplung ist vollständig austauschbar mit der aktuellen Version der Kupplung und kann ohne Modifikationen am Fahrzeug oder Schwungrad installiert werden. 411 0195 10 12 x M8 x 1,25 x 65mm + Konische Unterscheibe Befestigungsschrauben werden mit dem neuen Design.



LuK è lieta di presentare una nuova frizione di design per i modelli Fendt Farmer. La nuova frizione è completamente intercambiabile con la frizione della versione attuale e può essere installata senza necessità di modifiche al veicolo o al volante. 411 0195 10 12 bulloni di fissaggio M8 x 1,25 x 65mm + Rondella conica sono forniti con il nuovo design.



LuK a le plaisir de présenter un nouvel embrayage conçu pour les modèles Fendt Farmer. Le nouvel embrayage est entièrement interchangeable avec l'embrayage de la version actuelle et peut être installé sans modification du véhicule ou du volant d'inertie. Des boulons de fixation de 411 0195 10 12 x M8 x 1,25 x 65mm + Rondelle conique sont fournis avec le nouveau design.

Call : +44 (0) 1432 264264
vehiclelifetimesolutions.schaeffler.com

SCHAEFFLER
REP>XPERT



LuK Service Info



TB1131



233 0033 22



332 0004 26



633 3153 10



X12

Call : +44 (0) 1432 264264
vehiclelifetimesolutions.schaeffler.com

SCHAEFFLER
REP>XPERT