





Решение для ремонта прокладки водяного насоса

B47.470 | Подходит для BMW | MINI

Elring предлагает решение по замене прокладки водяного насоса для двигателей BMW B32 S15 A, B38 A15 A, B42 S20 A, B46 A20 B, B48 A20 A и B48 A20 B. Это позволяет избежать замены водяного насоса целиком.

Сначала старая прокладка удаляется с помощью соответствующего инструмента. Перед установкой убедитесь, что поверхность чистая и без остатков старой прокладки. Точки для нанесения герметика должны соответствовать схеме (см. рис. 2) для того, чтобы прокладка заняла соответствующее правильное положение в процессе установки. Чтобы обеспечить безупречную работу прокладки EPDM, необходимо подождать 30 минут после установки.



471.501 | 006.553

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

TS1 09/2025



Das Original