

Kits de distribution SKF avec bouchons d'étanchéité

Bulletin Technique - Juin 2009



RENAULT Clio II/III - Espace III/IV - Kangoo - Laguna I/II/III - Megane I/II -Modus - Scenic I/II - Grand Scenic - Thalia - Vel Satis - Avantime




Replacement obligatoire des bouchons d'étanchéité



VKMA 06104, VKMA 06106, VKMC 06106, VKMA 06107, VKMA 06108, VKMA 06109, VKMA 06020, VKMC 06020, VKMA 06021

CONSTRUCTEUR	MODÈLE	MOTEUR	CODE MOTEUR
RENAULT	Clio II/III – Espace III/ IV – Kangoo – Laguna I/ II/III – Megane I/II - Mo- dus – Scenic I/II – Grand Scenic – Thalia – Vel Satis - Avantime	1.4 - 1.4 16V - 1.6 16V - 1.8 16V - 2.0 - 2.0 16V- 2.0 16V Turbo	K4J - K4M - F4P - F4R




Les 2 bouchons d'étanchéité sont abimés ou détruits lors du remplacement de la distribution sur les moteurs Renault ci-dessus.



Il est obligatoire de remplacer ces bouchons gui ont une fonction d'étanchéité pour l'arbre à cames.





Les bouchons d'étanchéité ont été inclus dans les kits SKF ci-dessous afin de garantir une réparation complète et professionnelle :

	Références origine	Courroie	Tendeur	Enrouleur	CONTENU SUPPLÉMENTAIRE SKF	
	Neierences origine				Bouchons d'étanchéité	Instructions de montages
VKMA 06104	77 01 477 022	1	1	1	2 bouchons	Spécifiques
VKMA 06106	77 01 477 022	1	1	1	2 bouchons	Spécifiques
VKMA 06107	77 01 476 674	1	1	2	2 bouchons	Spécifiques
VKMA 06108	77 01 476 675	1	1	2	2 bouchons	Spécifiques
VKMA 06109	77 01 471 367	1	1	2	2 bouchons	Spécifiques
VKMA 06020	77 01 477 014	1	1	1	2 bouchons	Spécifiques
VKMA 06021	77 01 477 023	1	1	1	2 bouchons	Génériques

Les kits SKF ci-dessus sont susceptibles de contenir de la visserie supplémentaire en fonction des applications.



Les kits Renault ne contiennent pas les 2 bouchons d'étanchéité, ceux-ci sont vendus au détail. Le tarif des kits SKF valorise la présence de ces bouchons (cf exemple ci-dessous).

		Tarif Renault	Tarif SKF au
VKMA 06020		avril-09	14-04-09
kit Renault	77 01 477 014	150.84 €	
Bouchon1	77 00 274 026	3.83 €	
Bouchon2	77 00 106 271	7.12 €	
Total		161.79 €	161.60 €

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.



 $[\]hbox{\it @} \quad {\sf SKF} \ {\sf est} \ {\sf une} \ {\sf marque} \ {\sf d\'epos\'ee} \ {\sf du} \ {\sf Groupe} \ {\sf SKF}.$

[©] Groupe SKF 2009.