



Моменты затяжки для стремянок рессор

Проверить надёжность крепления стремянок рессор с помощью динамометрического ключа. Затянуть гайки с предписанным моментом затяжки поочерёдно в несколько этапов:

760 Nm

Проверять моменты затяжки раз в полгода!



Для точного соблюдения предписанных моментов используйте динамометрический ключ.