



Hodnota stočení brzdového bubnu

Stupeň 1	422 mm
Stupeň 2	424 mm
max. opotřebení	424 mm



Brzdy vozidla je po provedené opravě třeba odzkoušet na brzdovém stojanu. Zjištěné hodnoty musí odpovídat zákonným požadavkům. Vezměte prosím na vědomí: Opravovat brzdy smějí jen k tomu oprávnění pracovníci.