



Anzugsdrehmoment

Stufe 1 = 50 Nm

Stufe 2 = 90°



Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel um die exakte Einhaltung der vorgeschriebenen Drehmomente zu gewährleisten.