



LEZÁRÓ CSAP MŰSZAKI ADATAI

A lezáró csap rögzítése két M8-as csavarral történik. Beszereléskor ügyeljen az átfolyási irányra, valamint hogy elegendő hely legyen a kar működtetéséhez.

Üzemi nyomás: 11 bar

Üzemi hőmérséklet: -40°C és + 80°C között