



**приложение в:**

HOC, LION'S CITY, LION'S CLASSIC, LION'S COACH, LION'S REGIO, LION'S STAR, ND, NG, NL, NM, SL, SÜ, KAT, ÖAF, M 90, F 90, L 2000, M 2000, F 2000, TGA, TGL / TGM, TGS / TGX, CENTROLINER, CITYLINER, JETLINER, STARLINER, TOURLINER, TRENDLINER, TROLLEY

Оригинален 51.02201.0151



## Без компромис с качеството - вибрационно-усукващи се демпфери за колянов вал от febi

Вибрациите от коляновия вал имат влошаващ ефект върху надеждността и живота на двигателя с вътрешно горене, като те водят до увеличено износване както на спомагателните агрегати на двигателя, така и на коля-новия механизъм и ако не се погасят ефективно те допринася за намаления ресурс на двигателя.

В случая на вибрационно-усукващите се демпфери febi 48757, 48758 и 48759 усукващите вибрации се погася-ват между вторичната маса (въртящия се пръстен) и първичната маса (корпуса). Съгласно Виско принципът силиконовата течност е подложена на усукване в пространството между въртящия се пръстен и корпуса, в резултат на което се получава погасяващия ефект.

Ако вибрационно-усукващия демпфер е дефектен, например тече/има загуба на силиконова течност, той трябва да се замени възможно най-скоро, за да се избегнат последваща повреда на коляновия механизъм и задвижваните от ремък спомагателните агрегати.

### febi 48758



приложение в:

HOC, LION'S CITY, LION'S CLASSIC, LION'S COACH, LION'S REGIO, LION'S STAR, NL, KAT, F 8, F 90, TGA, TGS / TGX, CENTROLINER, CITYLINER, JETLINER, STARLINER, TOURLINER, TRENDLINER

Оригинален 51.02201.0171

### febi 48759



приложение в:

HOC, LION'S CITY, LION'S CLASSIC, LION'S COACH, LION'S REGIO, LION'S STAR, NL, KAT, F 8, F 90, TGA, TGS / TGX, CENTROLINER, CITYLINER, JETLINER, STARLINER, TOURLINER, TRENDLINER

Оригинален 51.02201.0172

Пълната гама резервни части е налична на: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)