

NUOVO PRODOTTO IN EVIDENZA | OTT2022 SWAG 33 10 5339

SWAG[®]

Applicabile a:
Toyota Aqua, iQ, Prius 3, Vitz3,
Yaris 2 & 3



IT

Mozzo ruota senza cuscinetto ruota

Funzione

Il mozzo ruota - o "flangia di trasmissione" - trasferisce la coppia dalla trasmissione alla ruota tramite l'albero di trasmissione, che è supportato dal cuscinetto ruota. A sua volta, questo supporta le forze del carico frenante del disco freno collegato.

Causa del guasto

La mancata sostituzione di un cuscinetto ruota usurato o danneggiato può causare il grippaggio o il grippaggio parziale del cuscinetto. Ciò causerà la rotazione del cuscinetto sul mozzo ruota e surriscaldare il mozzo e provocarne l'usura. L'usura può essere percepita come un "gioco eccessivo" al volante o una "vibrazione" attraverso il volante. Si consiglia di ispezionare il mozzo ruota per rilevare eventuali danni - e sostituirlo se necessario - quando si monta un nuovo cuscinetto ruota.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

bilsteingroup[®]