

## SWAG 81 93 2682

adattabile per:

Citroën C1 1.0 (rif. comp. 1201.L3, 1201.J0)

Daihatsu Cuore VII 1.0 / Sirion 1.0  
(rif. comp. 16100-80001)

Peugeot 107 1.0 (rif. comp. 1201.L3, 1201.J0)

Subaru Justy 1.0 (rif. comp. 16100-80003)

Toyota Aygo 1.0 / Yaris 1.0  
(rif. comp. 16100-09530)

SWAG®



IT

## Pompa acqua

## Problema

La pompa acqua non ha tenuta.

## Causa

La pompa acqua montata dal produttore del veicolo può avere delle perdite a causa del materiale utilizzato che è lamiera in acciaio stampata (1). In caso estremo questo può provocare un ingente danno al motore.

## Soluzione

SWAG raccomanda l'impiego della pompa acqua 81 93 2682. Questa esecuzione modificata della pompa acqua è fabbricata con colata di alluminio che la rende decisamente più resistente e previene perdite o mancanza di tenuta. In aggiunta SWAG fornisce la pompa 81 93 2682, corredata delle guarnizioni necessarie e del kit bulloni corrispondente (2).

## Istruzioni Di Montaggio

In fase di montaggio della nuova versione della pompa SWAG 81 93 2682 utilizzate i bulloni forniti con la pompa e non più quelli vecchi! Il momento di torsione dei nuovi bulloni è di 28 Nm. Durante il montaggio si prega di attenersi fondamentalmente alle prescrizioni del produttore!

## Attenzione

Sul mercato continua ad essere reperibile la vecchia esecuzione in lamiera d'acciaio. Anche la nuova versione viene venduta ma senza i bulloni necessari!

1



Vecchio

2



Nuovo

Per ulteriori informazioni tecniche visitare: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)