

SWAG 30 78 0001

Passend für:
Volkswagen Beetle, Käfer (11 & 1B)
und Karman Ghia



DE

Oberes Führungsgelenk Vorderachse

Die ursprüngliche Version dieses Führungsgelenks wurde so hergestellt, dass es innerhalb bestimmter Bewegungsgrenzen operiert. Dies erforderte Einkerbungen/Positionierungspunkte im Flansch, um sicherzustellen, dass das neue Teil beim Einbau korrekt mit den Indikatorpunkten am Aufhängungsarm ausgerichtet wurde. (Abb. 1)

Wird das Führungsgelenk falsch eingebaut, führt dies zu einem Klemmen in der Lenkung und Aufhängung, was zu einer stark verkürzten Lebensdauer und einem möglichen Ausfall des Führungsgelenks führt.

Das neue SWAG Ersatzteil 30 78 0001 wurde so überarbeitet, dass der Kugelbolzen um 360 Grad beweglich ist und nicht mit den Indikatoren am Aufhängungsarm ausgerichtet werden muss, was den Einbau erleichtert. Daher sind keine Einkerbungen/Positionierungspunkte erforderlich. (Abb. 2)



Abbildung 1



Abbildung 2

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com