

Diese Neuauflage ersetzt alle vorhergehenden Versionen. Bitte ersetzen Sie die SI-121215 Anschluss am Turbolader Verdichterausgang geändert

Achtung :

Wenn eine der alten OE- oder Ausführungsnummern (Bild 1) **03L253019A, 03L253019T** bzw. **53039700132, 53039880132** oder alter Schalldämpfer (Bild 3) verbaut ist, muss ein Schalldämpfersatz **D950072** (siehe Bild 4) mit verwendet werden, um den neuen Turbolader **T915508** (Bild 2) 53039880205, 03L253056A installieren zu können!

Ist eine der folgenden OE- oder Ausführungsnummern verbaut, kann der alte Schalldämpfer weiter verwendet werden: 03L253019J, 03L253016F, 03L253010C bzw. 53039700139, 530398800139

Prüfen Sie dennoch den alten Schalldämpfer auf Beschädigungen oder Verschmutzung. Im Bedarfsfall kann D950072 als Ersatzteil verwendet werden.



Bild 1
alte Ausführungsnummer



Bild 2
T915508 aktuelle Bauform



Bild 3
alter Schalldämpfer



Bild 4
neuer Schalldämpfer D950072

Fahrzeughersteller: VW, AUDI, SEAT, SKODA

Fahrzeuge: Passat, Jetta, Golf, Scirocco, Tiguan, A3, YETI, ETOS

Motorcode: CBAA, CBAB, CBAC, CBDA, CBDB, CBDC

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig für den Wechsel des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T915508

OE-Nr.: 03L253010C, 03L253016F, 03L253019A, 03L253019J, 03L253019T, 03L253056A

Hersteller Ausf.-Nr.: 53039700132, 53039700139, 53039700205, 53039880132, 53039880139, 53039880205

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.