



SERVICE INFO – FAG 0034



A kerékcsapágymodulra történő átállás

Kiegészítő komponensek szükségesek

Gyártó: Alexander Dennis

Modellek: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

DANA-tengelyek
jelölései: S63U, S75U, T75U


Service Kit cikkszámai (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)
S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)
NDS 80: 661391-1 (közvetlen csere)

Cikksz. (FAG): 805993.H195

Az Alexander Dennis buszgyár a fent megnevezett DANA-tengelyeknél (S63U, S75U, T75U) a Timken kerékcsapágy-szállítóról az FAG-ra váltott át.

Ha egy javítás keretében még Timken gyártmányú kerékcsapágy lenne beszerelve, akkor az S63U, S75U és T75U jelölésű tengelyeknél kiegészítő komponenseket is ki kell cserélni.



1. ábra: Az S63U jelölésű tengelyeknél a kerékcsapágymodul mellett kiegészítőleg a féktárcsát, a kerék tőcsavarokat és a rögzítőcsavarokat is ki kell cserélni

Az alkatrészeket az autóbussz gyártójától lehet beszerezni. A következő táblázat a szükséges cikkszámokat tartalmazza.

Tengely jelölése	Szükséges komponensek	Cikksz. Alexander Dennis	Mennyiség
S63U	Kerékfelfogás Kerék tőcsavarok Féktárcsa Rögzítőcsavarok	658468-3 650723-2 658468-4 658468-5	1 x 10 x 1 x 14 x
S75U	Kerékfelfogás Rögzítőcsavarok	661391-2 661391-3	1 x 14 x
T75U	Kerékfelfogás Rögzítőcsavarok	661391-2 661391-3	1 x 14 x
NDS 80	Nincs	-	-

A rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka: 236-260 Nm

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!



2. ábra: 805993.H195 cikkszámú FAG kerékcsapágymodul

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szervíz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0034