

## INFORMAÇÃO DE SERVIÇO





## FAG SmartSET 723 7036 10 / 723 7011 10

## Nota sobre o retentor fornecido

Fabricante: Bova

Mercedes-Benz

Setra

Modelos:

veículo comercial:

Mercedes-Benz: Actros

Actros MP2/MP3 Atego / Atego 2 Axor / Axor 2

SK

Bus:

Bova: Lexio

Magiq Synergy

Mercedes-Benz: Citaro (0530)

Econic

Integro (0550) Intouro NL / NS O 404

Tourismo (O 350) Travego (O580) VD / VL / VO

Setra: Series 400

N.º de artigo: 723 7036 10

723 70 11 10

Consulte a atribuição atual nos catálogos

Caso seja instalado o FAG SmartSET supramencionado, não se deve voltar a utilizar o retentor antigo.

Em vez disso, deve ser instalado o retentor fornecido com o SmartSET. O lábio obturador tem uma dimensão diferente.



Fig. 1: O retentor do eixo é fornecido com o FAG SmartSET 723 7036 10 e 723 7011 10.



Fig. 2: O lábio obturador do retentor fornecido (em cima) apenas é ligeiramente diferente da versão original instalada (em baixo).

## Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U. Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100 Polígono Industrial Sur 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha Telefone: +34 91 658 66 86 Fax: +34 91 658 66 81 www.repxpert.pt







