

Geoptimaliseerde spanrol 531 0564 30

Autofabrikanten:

Seat, Volkswagen

Modellen:

- Seat Cordoba, Ibiza
- Volkswagen Polo

Motor:

1.4i 16V (AFH)

LuK-AS-nr.:

531 0564 30

OE-nr.:

036 109 243 J
036 109 243 G (vervangen)
036 109 243 D (vervangen)




Fig. 1: 531 0564 30 (vooraanzicht)




Fig. 2: 531 0564 30 (zijaanzicht)

Spanrol **531 0564 30** (sinus-pulley) is een geluidsoptimaliseerde spanrol, die speciaal voor de bovengenoemde toepassingen is ontwikkeld.

De rode markeringen (Fig. 1 en Fig. 2, pijlen) duiden de kenmerken aan.

Het loopvlak van de spanrol heeft diagonale verhogingen (Fig. 2).

Opgelet:

Het afwijkend gevormde loopvlak is **geen** productiefout!

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.com of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 10.2007 (vervangt 08.2007)
INA 0009

Technische wijzigingen voorbehouden
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

INA-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.

