



SERVICE INFO – INA 0011



Utseendemässiga skillnader hos spännrulle 531 0565 30

Tillverkare:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford
Modeller:	
Audi	A2, A3, A4, A6
Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia, Superb
Volkswagen	Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
Ford	Galaxy
Motorer:	1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI
LuK-AS-nr.:	531 0565 30
OE-nr.:	038 1092 43 M 045 1092 43 F

Inom ramen för löpande produktutveckling har förändringar utförts hos avlänkningsrulle med best.nr.531 0565 30. Denna serviceinformation visar skillnaderna i utseende hos tidigare och nyare utförande.




Bild 2: 531 0565 30 (nytt utförande)

Utseendemässig karaktär:

- Excenter av aluminiumgjutgods
- Ytbehandling med zink-fosfor (ljusgrå)
- Brun eller blå lagertätning

Det tidigare utförandet hos spännrullen kan vidare användas och monteras enligt fordonstillverkarens anvisningar!

Se till att ytan hos spännrullen inte skadas vid montering av det "nya" utförandet!

Följ fordonstillverkarens anvisningar!




Bild 1: 531 0565 30 (tidigare utförande)

Utseendemässig karaktär:

- Excenter av sintrad metall
- Ytbehandling E-coat (svart)
- Blå lagertätning

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0011