




SERVICE INFO – INA 0051



Οδηγίες αντικατάστασης κωδικού 535 0186 10

Κατασκευαστής:	Volkswagen
Μοντέλα:	Multivan T5, Phaeton, Touareg, Transporter T5
Κινητήρες:	2.5 TDI, 5.0 TDI
Κωδικοί κινητήρα:	AJS, AXE, AXD, AYH, BAC, BLE, BLJ, BLK, BNZ, BPC, BPE, BWF, CBWA
Κωδικός OE:	(1) 070 903 201 E (ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας) (2) 070 903 327 C (ευκ. σύνδεσμος σύμπλεξης)
Κωδικός ανταλλακτικού (ΠΑΛΑΙΟΣ):	(1) 535 0118 10 E (ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας) (2) 536 0310 10 (ευκ. σύνδεσμος σύμπλεξης) (3) 530 0493 10 (σετ επισκευής)
Κωδικός ανταλλακτικού (ΝΕΟΣ):	(1) 535 0118 10 E (ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας) (2) 535 0185 10* (ευκ. σύνδεσμος σύμπλεξης) (3) 535 0186 10 (σετ επισκευής)



Εικόνα 1: Ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας με εύκαμπτο σύνδεσμο και μετάδοση κίνησης με γρανάζια

Υπόμνημα για την εικόνα 1:

- (1) ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας 535 0118 10
- (2) ευκ. σύνδεσμος σύμπλεξης 535 0185 10*
- (3) σετ επισκευής 535 0186 10
- (CA) γρανάζι εκκεντροφόρου άξονα
- (WP) γρανάζι αντλίας νερού
- (CS) γρανάζι στροφαλοφόρου άξονα
- (OP) γρανάζι αντλίας λαδιού
- (ALT) σύνδεση γεννήτριας
- (AC) σύνδεση συμπιεστή κλιματισμού

Η INA αντικατέστησε τους παραπάνω κωδικούς προϊόντων.

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει πώς είναι τοποθετημένα τα μεμονωμένα εξαρτήματα σε μετάδοση κίνησης με γρανάζια στους αναφερόμενους κινητήρες Volkswagen.

Η ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας 535 0118 10 (1) και ο σύνδεσμος 535 0185 10* (2) χρησιμοποιούνται σ' αυτήν τη μετάδοση τόσο για τη γεννήτρια (GEN), όσο και για το συμπιεστή του κλιματισμού (AC).

Η INA παρέχει, εκτός των παραπάνω, το σετ επισκευής 535 0186 10 (3), στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η ελεύθερη περιστροφή γεννήτριας και ο εύκαμπτος σύνδεσμος σύμπλεξης.

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Schaeffler Greece

schaefflergr@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.gr>

www.repxpert.gr

*) Jednotlivě se nedodává.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

SCHAEFFLER
REPXPPERT

INA 0051