



SERVICE INFO – INA 0054



Ulkonäölliset erot hihnankiristimessä 533 0086 30

Autonvalmistajat: Audi, Ford, Seat, Volkswagen

Mallit:

Audi: A6, 80
 Ford: Galaxy
 Seat: Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
 VW: Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

Moottorit:

1.7 D, 1.7 SDI
 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI
 2.4 D, 2.5 D

OE Nrot:

Ford: 95VW-10145-DA
 1039808
 VW-Gruppe: 028 903 315 R (uusi)
 028 903 315 N (korvattu)

Tuotenumero: 533 0086 30



Kuva 1: INA:n kahdella M8x35 ruuvilla varustettu malli



Kuva 2: Kahdella M8x22 ruuvilla oleva malli

Vaihdettaessa hihnan kiristin 533 0086 30 voi ajoneuvossa olla asennettu esitetyt versiot. Listatuissa ajoneuvoissa saattaa esiintyä molempia malleja ja ne vastaavat teknisiä vaatimuksia. Tällä hetkellä Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa kuvan 1 mallia.

Molemmat mallit vastaavat teknisiä vaatimuksia.

Huomio:

Hihnankiristimen (tuotenumero INA. 533 0086 30) asennuksessa on ehdottomasti käytettävä INA:n toimittamia kiinnitysruuveja (M8x35) kiinnityslaipan paksuuden vuoksi (kuva 1).

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!