



SERVICE INFO – INA 0054



Synlige forskjeller i remstrammeren 533 0086 30

Produsent:	Audi, Ford, Seat, Volkswagen
Modeller:	
Audi:	A6, 80
Ford:	Galaxy
Seat:	Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo I
VW:	Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4
Motorer:	1.7 D, 1.7 SDI 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI 2.4 D, 2.5 D
OE nr.:	
Ford:	95VW-10145-DA 1039808
VW-Gruppe:	028 903 315 N (erstattet) 028 903 315 R (ny)
Artikkel nr.:	533 0086 30



Figur 1: INA utforming med to M8x35 bolter



Figur 2: Utforming med to M8x22 bolter

Ved utskiftning av remstrammeren 533 0086 30, kan de viste versjonene installeres på kjøretøyet. Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyr for tiden versjonen som vises i bilde 1.

Begge versjonene er i samsvar med tekniske krav.

Henstilling:

Boltene (M8x35) som leveres av Schaeffler Automotive Aftermarket må brukes på grunn av den større flenstykkelser til remstrammeren 533 0086 30 (Bilde 1).

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!