



SERVICE INFO – INA 0071



Konstrukční změna vodící kladky 532 0228 10

Výrobci:	Alfa Romeo, Fiat
Modely:	
Alfa Romeo:	147, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat:	Bravo, Idea, Punto
Motory:	
Alfa Romeo:	2.0, 2.5, 3.0, 3.2
Fiat:	1.9 D, 1.9 DS 60, 1.9 JTD, 1.9 JTD 80
OE č.:	
Alfa Romeo:	55190052 (nahrazeno) 60813221 (nahrazeno) 60814427 (nahrazeno) 60645130 (aktuální)
Fiat:	55190052 (nahrazeno) 60813221 (nahrazeno) 60814427 (nahrazeno) 60654130 (aktuální)
Obj. č.:	532 0228 10



Obrázek 1: Dosavadní provedení



Obrázek 2: Nové provedení

Na základě neustálého vývoje našich produktů byla modifikována vodící kladka s číslem dílu 532 0228 10.

Tato servisní informace ukazuje optické rozdíly stávající (obrázek 1) a nové verze (obrázek 2).

V přechodové fázi může docházet ke smíšeným skladovým zásobám obou typů.

Obě vodící kladky splňují technické specifikace a mohou být bez omezení používány.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Uvedená čísla náhradních dílů výrobců vozidel slouží pouze k účelům porovnání.

Schaeffler REPPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.

www.reppert.cz, reppert.cz@schaeffler.com

REPPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

SCHAEFFLER
REPPERT

INA 0071