



SERVICE INFO – INA 0093




Визуални различия

при механизъм за свободен ход на генератор 535 0233 10

Производител: Suzuki
 Модел: Jimny (FJ)
 Двигател: 1.5 DDiS
 Арт. номер: 535 0233 10
 OE номер: 31171-84A10



Снимка 1: Предишна конструкция



Снимка 2: Нова конструкция



Снимка 3: Предишна конструкция



Снимка 4: Нова конструкция

Като част от непрекъснатите ни усилия за подобряване на продуктите, направени са модификации на механизъм за свободен ход на генератор с номер 535 0233 10.

Този бюлетин със сервисна информация показва визуалните разлики между стария модел (снимка 1 и 3) и новия модел (снимка 2 и 4).

В новата версия, вътрешния пръстен на задната страна е удължен, така че дистанционера от Фигура 3, не е вече необходим.

По време на преходния период, ще разполагаме със смесени наличности.

И двете версии са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
 Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0093