



SERVICE INFO – INA 0095



Endring med innvirking for spennrulle 534 0168 10

Produsent: Land Rover, MG, Rover

Modeller:


Land Rover: Freelander
MG: ZR, ZS
Rover: 25

Motorer:

Land Rover: 1.8
MG: 1.4, 1.6
Rover: 1.2

Artikkel nr.: 534 0168 10

OE nr.: PQG100180
PQG100180A
QVU 10022



Figur 1: Tidligere utforming (venstre) og ny utforming (høyre)

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av våre produkter, har det blitt gjort endringer til spennrullen med delnr. 534 0168 10.

Denne serviceinformasjonen viser de synlige egenskapene til den tidligere (bilde 1, venstre) og nye (bilde 1, høyre) versjonen.

I overgangsfasen vil vi kanskje ha en blandet lagerbeholdning av begge typene.

De to versjonene er bare forskjellige i deres utseende. Begge oppfyller de tekniske kravene og kan brukes uten begrensninger.

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!

INA 0095