



SERVICE INFO – INA 0122



Οπτικές διαφορές στον τεντωτήρα ιμάντα 531 0605 30


Κατασκευαστής: Mercedes-Benz

Μοντέλα: Citaro, Conecto


Κινητήρες: OM457, OM460

Κωδικός
ανταλλακτικού: 531 0605 30

Κωδικός OE: 457 200 21 70
457 200 39 70



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός

Στα πλαίσια των συνεκών προσπαθειών μας να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας, έγιναν τροποποιήσεις στον τεντωτήρα ιμάντα με αριθμό ανταλλακτικού 531 0605 30.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει τις οπτικές διαφορές της προηγούμενης (Εικόνα 1) και της νέας έκδοσης (Εικόνα 2).

Κατά τη μεταβατική περίοδο, μπορεί να διατίθενται και οι δύο τύποι.

Οι δύο εκδόσεις διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.gr>
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REPXPERT

INA 0122