



SERVICE INFO – INA 0126



Laturin vapaapyörä 535 0267 10

Ulkonäölliset erot

Autonvalmistajat: Citroën, Mitsubishi, Peugeot

Mallit:

Citroën: C4 Aircross
Mitsubishi: ASX, Lancer, Outlander II, Outlander III
Peugeot: 4008

Moottorit:

Citroën/Peugeot: 1.8 HDi
Mitsubishi: 1.8 DI-D, 2.2 DI-D

Tuotenumero: 535 0267 10

OE Nrot:

Mitsubishi: 1800A201, 1800A333



Kuva 1: Aiempi versio



Kuva 2: Uusi versio

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä tilausnumerolla 535 0267 10.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1) ja uuden (kuva 2) version ulkonäölliset erot.

Siirtymävaiheessa voi molempia versioita esiintyä toimituksissa.

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!